

Hem > Om föreningen > Genomfört underhåll

Genomfört underhåll

Här listas löpande genomfört underhåll av föreningens egendom och fastigheter.

Genomfört underhåll 2024

- Målning källardörrar
- Byte dagvattenpump
- Byte av löpband i gymmet

Genomfört underhåll 2023

- Installation av 14 st laddstolpar
- Underhållsspolning av avloppsstammar
- Byte belysningsstolpar och armaturer

Genomfört underhåll 2022

- Ny reglercentral samt givare till värmeväxlare
- Målning källarfönster
- Målning garageportar Skogslyckegatan 86-96

Genomfört underhåll 2021

- Nya källarytterdörrar Skogslyckegatan 58 & 76
- Omisolering av vind, inklusive nya luftningar Skogslyckegatan 84-90
- Byte av entrépartier samtliga trapphus

Genomfört underhåll 2020

- Nya belysningsarmaturer i återvinningsrummen

- Målning garageportar Skogslyckegatan 58-62

Genomfört underhåll 2019

- Ommålning samtliga cykelrum
- Renovering av innergård med nya rabatter, kantsten, utrustningar, brunnar och asfalt
- Ny asfalt och dagvattenbrunnar i anslutning till garage Skogslyckegatan 58-62, samt ny asfalt på körväg till parkering

Genomfört underhåll 2018

- Byte yttre källardörrar Skogslyckegatan 84-88
- Målning plåt på garageportar Skogslyckegatan 84-94
- Byte cirkulationspump värmesystem

Genomfört underhåll 2017

- Översyn yttertak samt ommålning av samtliga skorstenar och takfönster

Genomfört underhåll 2016

- OVK-besiktning
- Ommålning av tvättstugor och torkrum
- Renovering putsad sockel
- Renovering av utemiljön runt återvinningshuset

Genomfört underhåll 2015

- Elstambyte
- Nya trädgårdsmöbler
- Målning återvinningshuset, utvändigt
- Målning valvet, Skogslyckegatan 90
- Målning räcken
- Byte av cirkulationspump

Genomfört underhåll 2014

- Elstambyte
- Målning termogarage och garageportar (hus E2 och E3).
- Målning entrépartier

Genomfört underhåll 2013

- Diverse mindre underhåll

Genomfört underhåll 2012

- Målning av källarfönster
- Installation termostater

Genomfört underhåll 2011

- Byte av ett torkskåp på Skogslyckegatan 62.
- Tilläggsisolering av huskropp D2 och E2 (nr 64-68 och 84-86)

Genomfört underhåll 2010

- Byte av ett torkskåp på Skogslyckegatan 90.
- Byte av ett torkskåp på Skogslyckegatan 62.
- Byte av lägenhetsdörrar, låssystem och installation av passagesystem.

Genomfört underhåll 2009

- Byte av torktummlaren på Skogslyckegatan 76.
- Byte av torktummlaren på Skogslyckegatan 62.
- Två brunnsbetäckningar bytta bakom Skogslyckegatan 88-90 samt omläggning av asfalten bredvid brunnen på baksidan av Skogslyckegatan 88.
- Renovering av klätterställningen på lekplatsen.

Genomfört underhåll 2008

- Renovering av vicevärd- och styrelselokalen.

- Renovering av torkrummet på Skogslyckegatan 76 och byte av mangeln på samma adress.
- Byte av torktummlaren på Skogslyckegatan 62.
- Montering av duvskydd på Skogslyckegatan 58-74.
- Diverse läckageförebyggande åtgärder på taken och vindarna.
- Utbyggt återvinningsrum på baksidan av Skogslyckegatan 88.

Äldre genomfört underhåll

- (2007) Ommålning av samtliga tvättstugor med tillhörande torkrum. En grill uppfördes utanför Skogslyckegatan 64. Samtliga parkeringslinjer målades om.
- (2006) En bastu och träningslokal byggdes. Samtliga tvättmaskiner byttes ut.
- (2002-2003): Stammar byttes och samtliga badrum renoverades.
- (1997) Fasaderna renoverades och taken och yttre fönsterbågar byttes.